



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS




Engenheiro Civil de Marituba
VIS
20/03/2013

LAUDO DE VISTORIA DE ENGENHARIA PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO.

E.M.E.I.F DOLORES MARTINS RIBEIRO.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



Laudo de Vistoria

Referente: Vistoria técnica predial.

Interessado: Núcleo de Licitações e Contratos.

Responsável técnico pela vistoria: Engenheiro Civil Marcelo Antônio dos Santos Oliveira - CREA 27384 D PA

Endereço do imóvel: PASS. JAU Nº 217, (JAPÃO)

Bairro: DECOUVILLE Marituba - PA

E.M.E.I.F DOLORES MARTINS RIBEIRO.

Data da Vistoria: 10/01/2018.

Objetivo do Laudo: O presente trabalho tem o propósito de apurar as reais condições de conservação física e de estabilidade estrutural referente ao imóvel representado por prédio residencial de um pavimento, localizada na Passagem JAU Nº 217, (JAPÃO) BAIRRO DO DECOUVILLE – MARITUBA – PA. de forma a identificar, através de verificação "in loco", a existência ou não de eventuais danos nele incidentes, em caso positivo, investigar suas prováveis origens e se eles apresentam características que venham a impedir a utilização ou habitabilidade normal do imóvel.

Uso do Imóvel: Institucional.

Estado de conservação do Imóvel: Bom.

Idade aproximada do imóvel: 03 anos.

Controladoria Geral de Marituba
VIS
10/01/2018

Características do Imóvel:

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 1. | Nº Pavimentos | 01 (um). |
| 2. | Nº Banheiros | 05 (cinco). |
| 3. | Salas de Aula | 11 (onze) |
| 4. | Área Construída | 548,00 m ² |
| 5. | Área regularizada | 1.170,00 m ² |
| 6. | Cozinha | 01 (um) |
| 7. | Estrutura | Concreto armado. |
| 8. | Forro | Todas as salas Forradas |
| 9. | Cobertura | Telha plan , com beiral de aproximadamente 0,80 cm. |
| 10. | Deposito de alimentos | 01 (um) |
| 11. | Refeitório | 01 (um) |
| 12. | Sala diretoria/ Secretaria | 01(um) |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



| | | |
|-----|------------------------------|---|
| 13. | Área de recreação coberta | 01(um) |
| 14. | Área de recreação descoberta | 01(um) |
| 15. | AREA LIVRE DESCOBERTA | UMA AREA DESCOBERTA DESTINADA A CAMPO DE FUTEBOL. GRAMADO E TELADO |
| 16. | AREA COBERTA. | UMA AREA DESTINADA A PRATICA DE ESPORES (PISCINA, JUDO, CARATE, DANÇA E ETC...) |

RELAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA CONSTRUÇÃO QUANTO A:

IMPLANTAÇÃO: O terreno tem área total de 1.170,00 m², e Área construída de 548,00 m² com um terreno plano, construção + 20 cm² acima do nível da rua.

ESTRUTURA: Prédio Comercial em estrutura de concreto armado (pilares e vigas); a estrutura apresenta boa estabilidade e não compromete a segurança da construção.

ALVENARIA: Em tijolos cerâmicos de 06 (seis) furos; assentados com argamassa de cimento e rebocada; sem a presença de fissuras ou manchas de umidade aparente.

ESQUADRIAS: Portão de entrada do prédio em Grade de Ferro, pintado; Portas e janelas em madeira, Com acabamento de pintura na cor branca.

REVESTIMENTOS: fachada, paredes da cozinha EM TINTA PVA, dos banheiros EM REVESTIMENTO CERAMICO, de todos os cômodos revestidos em pintura de tinta pva, piso das salas de aula revestidos em cerâmica.

VENTILAÇÃO E INSOLAÇÃO: as áreas do prédio apresentam boa qualidade de ventilação e insolação.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: As instalações elétricas, quadro de distribuição, tomadas e interruptores, se encontram em bom estado e em funcionando.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO: As condições das instalações hidro sanitárias, bem como a destinação final do esgoto também estão satisfatória.

COBERTURA: A estrutura de madeira da cobertura apresenta bom estado de conservação e caimento suficiente para o perfeito escoamento. Assim como as telhas de modelo PLAN cerâmica.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Declaramos sob a pena da lei, que o imóvel descrito em conformidade com o LAUDO acima e relatório fotográfico anexo, atende as condições abaixo:

1. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental, várzeas ou áreas de preservação permanente (APP);
2. A atividade desenvolvida no local está de acordo com a lei de uso e ocupação do solo vigente (LC 428/10);
3. Não se trata de ÁREA PÚBLICA;

DIAGNÓSTICO CONCLUSIVO:

O imóvel está em boas condições quanto à implantação, estrutura, alvenaria, esquadria, revestimento, cobertura e instalações.

PARECER FINAL:

Portanto, concluo após vistoria que: a edificação apresenta condições de segurança, habitabilidade e higiene, ou seja, está em condições para expedição do habite-se de que trata a Lei em vigor.

Declaramos estar cientes, que o presente laudo não isenta os intervenientes nos trabalhos sem a participação do responsável técnico, das cominações legais impostas pela legislação vigente.

Marituba, 10 de janeiro de 2018.

Marcelo Antônio dos Santos Oliveira
Engenheiro Civil - CREA: 27384 D PA

Marcelo Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 151179943-9

Coordenação Geral de Marituba
Visto
10/01/2018



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Laudo de Avaliação para aluguel

Corretor: Alexandre Santos Lima

Creci:4281

Solicitante: Prefeitura municipal de Marituba
(Secretaria municipal de educação)

*Identificação de bem avaliado

Escola CENTRO EDUCACIONAL DOLORES MARTINS

Endereço: Passagem Jau n° 217

Bairro: Decoville Cidade: Marituba estado: Pará

*Característica do Bem Avaliado

Uso predominante: Comercial (Escola)

Terreno m2: 1170m medindo de 18 frente por 65 de fundo.

Tendo 548m2 de área construída

Forma: regular superfície: seco situação: na esquina quadra

Característica imóvel: possui 11 salas de aula medindo 4/7m2, 1 sala da administração 1 refeitório 1 cozinha 4 banheiros 2 femininos 2 masculinos 1 funcionário 1 deposito de alimentos 1 área de recreação coberta 1 área de recreação descoberta, piscina, campo de futebol, área de leitura e biblioteca

Pintado, murado com portão de ferro na entrada.

Avaliação técnica

A escola se encontra em perfeita condições para funcionamento

Controladoria Geral de Marituba
VISADO

Avaliação Valor do aluguel Que no mercado que em média é de:3.000,00(três mil) a 3.500,00(**três mil E quinhentos**)

Fotos do imóvel avaliado


Frente da escola




Sala de aula



Banheiro



Cozinha



DATA DA AVALIAÇÃO 10/01/2018

ALEXANDRE SANTOS LIMA CREGI 4281

Alexandre S. Lima

Coordenação Geral de Imóveis
V1570
Rubrica
RUBRICA